
RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 89/682/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 398 del 30 dicembre 1989)

A pagina 30, articolo 1, punto 4:

Anziché: «4. Nell'allegato VI è inserito il punto seguente:

«7.3. Indicazione e risultati dell'eventuale prova supplementare dinamica.»»

leggi: «4. Nell'allegato V è inserito il punto seguente:

«7.3. Indicazione e risultati dell'eventuale prova supplementare dinamica.»»

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G506064/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.